

KÁRFELVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
ÖSSZEFOGLALÓTelefon: +36 1 43-34-101; +36 1 43-34-102
E-mail: info@atotalinsurtech.com

Készült: 2023.09.13 09:17:45	Megbízó: Generali Biztosító Zrt.
Kárszám: GP230314221	
Ideje: 2023.08.19	
Helye: 1023 BUDAPEST, Frankel Leó út 70. 3. em. 9.	
Módozat: Lakóépületek biztosítása	Veszélynem: Vihar

Károsult részéről jelen van: Patziger Barna	Károsult: Budapest Főváros II. kerületi önkormányzat
Minőségben: megbízott	
E-mail: patziger.barna@vf2.hu;radl.zoltan@vf2.hu	
Szakértő: Szakács Bálint	Tel.: +36307869661

A kárigény érdemi lezárásához a **kárszám feltüntetésével** az alábbi Biztosító által kért iratok, adatok, stb. szükségesek:
Tételes javítási árajánlat

Egyéb iratok: Képek,

Áfa visszatérítésre jogosult: Nem Utalás bankszámlaszámra: 12001008-00201761-00100004 (Budapest Főváros II. kerületi)

Nyilatkozat / tájékoztatás:

A Biztosító képviselőjében tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatási/kártérítési igény a rendelkezésünkre álló adatok és információk alapján még nem bírálható el, mivel az ehhez szükséges dokumentumok és adatok nem állnak maradéktalanul rendelkezésünkre.
Kérjük a jegyzőkönyvben megjelölt dokumentumok, illetve adatok mielőbbi megküldését a biztosító részére.

Az elemi károk elbírálásához a meteorológiai adatokat a biztosító szerződött partnere, az Időkép Kft. szolgáltatja.

A nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy jelen kárüggyel kapcsolatban más biztosítótársaság felé kárigénnyel nem élek.

☒ Igen ☐ Nem

Alulírott ezennel hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az eljáró biztosító a jelen kárüggyel kapcsolatos előzménykárokra, kockázatviselési helyre vonatkozó adatok, iratok, stb. beszerzése érdekében más biztosítókat / kárrendezési irodákat megkeressen, valamint a megkeresett biztosítókat / kárrendezési irodákat biztosítási titoktartási kötelezettségük alól ebben a körben felmentem.

☒ Igen ☐ Nem

Hozzájárulok, hogy a biztosító jelen üggyel kapcsolatban fenti e-mail címemre elküldött elektronikus levélben tájékoztatást küldjön.:

☒ Igen ☐ Nem

Kijelentem, hogy a károsodott vagyontárgyak a tulajdonomat képezik.:

☐ Igen ☒ Nem

Megértettem, hogy a káresemény digitális jegyzőkönyvben került rögzítésre és a szakértő tájékoztatott, hogy a jegyzőkönyv másolati példányát a fentiekben megadott e-mail címre kapom meg.

☒ Igen ☐ Nem

Károsult ill. megbízottja

Biztosító részéről

**KÁRFELVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
SZEMLE DOKUMENTÁCIÓ**

Telefon: +36 1 43-34-101; +36 1 43-34-102
E-mail: info@atotalinsurtech.com

Készült: 2023.09.13 09:17:45	Megbízó: Generali Biztosító Zrt.
Kárszám: GP230314221	
Ideje: 2023.08.19	
Helye: 1023 BUDAPEST, Frankel Leó út 70. 3. em. 9.	
Módozat: Lakóépületek biztosítása	Veszélynem: Vihar

Károsult részéről jelen van: Patziger Barna	Károsult: Budapest Főváros II. kerületi önkormányzat
Minőségben: megbízott	
E-mail: patziger.barna@vf2.hu;radl.zoltan@vf2.hu	
Szakértő: Szakács Bálint	Tel.: +36307869661

Az ügyfél hozzájárul a kárügy rendezéséhez szükséges helyszíni fényképfelvétel készítéséhez, valamint az alábbiakat mondja el:
A bejelentésben rögzített időben jelezték, hogy beazott több ingatlan a társasházban, és jöjjünk az ingatlant ellenőrizni. Miután idejöttünk észleltük hogy a belső szoba beazott és a mennyezeti vakolat sérült. Felújítás 1 hónapja fejeződött be.

A károsodott épület adatai: Az épület lakott területen belül található Társasházi lakás, Lakótér alapterülete: 50 m², Nem lakáscélú helyiség alapterülete: 0 m², Melléképületek alapterülete: 0 m², Vállalkozás által használt terület: 0 m², Építés éve: 1935, Használat módja: Saját használatban, Állandóan lakott: Nem, Együtt lakók száma: 0 fő, Falazat anyaga: tégl

Kárszakértő megállapításai:

A helyszíni szemle során bemutatásra került a károsult épület ami egy társasház 3. ik emeleti lakása. Belső szobában a mennyezet nagy részének a hiánya és a padló felszedése azonosítható. Falakon ázás nyomai azonosíthatóak. 2 ablakon repedések nyomai azonosíthatóak. Helyiség mérete 560x410x380 cm nagyságú a falak fehér festésűek.

Tető sérüléseiről, bontás előtti állapotról a mennyezet és padlóra képeket, tételes javítási árajánlatot bekértem.

Jogalapról és összegszerűségről a biztosító utólag dönt



Károsult ill. megbízottja



Biztosító részéről